


丁工 西配筋検査
C棟基
R5.2.9


R5.2.9 丁工 佐藤氏
西配筋検査





現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事
 JI 佐藤氏
 基礎配筋検査
 指摘事項
 壁端部補強筋施工不足
 是正完了

工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事
工種	鉄筋工事
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 1 壁端部補強筋施工不足 是正完了



現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事
 JI 佐藤氏
 基礎配筋検査
 指摘事項
 壁端部補強筋施工不足
 是正完了

工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事
工種	鉄筋工事
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 1 壁端部補強筋施工不足 是正完了



現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事
 JI 佐藤氏
 基礎配筋検査
 指摘事項
 壁端部補強筋施工不足
 是正完了

工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事
工種	鉄筋工事
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 1 壁端部補強筋施工不足 是正完了



工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事
工種	鉄筋工事
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 2 スリーブ被り厚さ不足 是正前状況








工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事
工種	鉄筋工事
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 2 スリーブ被り厚さ不足 是正完了



工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事
工種	鉄筋工事
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 2 スリーブ被り厚さ不足 是正完了

 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>J1 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 J1 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-1 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>J1 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 J1 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-1 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>J1 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正完了</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 J1 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-1 梁の第1STP位置不良 是正完了</p>

 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正完了</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 工種 鉄筋工事 内容 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-1 梁の第1STP位置不良 是正完了</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 工種 鉄筋工事 内容 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 工種 鉄筋工事 内容 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正前状況</p>

 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正完了</p>	<table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>梅田町賃貸集合住宅新築工事</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鉄筋工事</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正完了</td> </tr> </table>	工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事	工種	鉄筋工事	内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正完了
工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事						
工種	鉄筋工事						
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正完了						
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事 JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 梁の第1STP位置不良 是正完了</p>	<table border="1"> <tr> <td>工事名</td> <td>梅田町賃貸集合住宅新築工事</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鉄筋工事</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正完了</td> </tr> </table>	工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事	工種	鉄筋工事	内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正完了
工事名	梅田町賃貸集合住宅新築工事						
工種	鉄筋工事						
内容	JI 佐藤氏 基礎配筋検査 指摘事項 3-2 梁の第1STP位置不良 是正完了						