新築検査 施工状況検査日報

令和5年6月15日~16日



㈱日本建築検査研究所 報告書作成:一級建築士 佐藤 並人

物件名: 梅田町賃貸集合住宅新築工事

検査の種類: 3階壁面配筋検査:CD棟

検査箇所: 3階壁面の各配筋・定着状況、他

現場立会い者: 植木組・同時建設特定建設工事共同体、針生承一建築研究所、他

確認•指摘事項

<確認事項>

- 1.3階壁面(耐力壁:W18、W18A)の配筋状況。
- 2. 3階壁面(非耐力壁:W12、W15)の配筋状況。
- 3. L型、T型交差部の定着状況。
- 4. 重ね継手長さの確保状況。
- 5. 巾止め筋の設置状況。
- 6. スリーブ貫通部廻りの補強筋の設置状況。
- 7. その他

<指摘事項>

1. MB部分の壁(W12)で端部補強筋と横筋の位置関係が不適切な箇所があることを指摘。

対応

・ 今回指摘事項1.に関しては、その場にて是正が行われたことを確認済。

備考等

次回は、B棟の3階壁面の配筋検査とし、6/22~6/23を予定とする。