

新築検査 施工状況検査日報

令和5年5月12日



(株)日本建築検査研究所

報告書作成:一級建築士 佐藤 並人

物件名 : 梅田町賃貸集合住宅新築工事

検査の種類 : 2階壁面配筋検査:CD棟

検査箇所 : 2階壁面の各配筋・定着状況、他

現場立会い者 : 植木組・同時建設特定建設工事共同体、針生承一建築研究所、他

確認・指摘事項

<確認事項>

1. 2階壁面(耐力壁:W18、W18A、W18B)の配筋状況。
2. 2階壁面(非耐力壁:W12、W15)の配筋状況。
3. L型、T型交差部の定着状況。
4. 重ね継手長さの確保状況。
5. 巾止め筋の設置状況。
6. スリーブ貫通部廻りの補強筋の設置状況。
7. その他

<指摘事項>

- ・ 特に指摘事項はなし。

対応

備考等

- ・ 次回はA棟の2階床梁・スラブ面の配筋検査などとし、5/17～5/18を予定とする。